分析試験結果報告書

No. gZ112177-001

株式会社 日田天領水 殿

平成 23年 9月 30日

計量証明事業登録 宮崎県知事登録第１号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

受付日	平成 23年 9月 27日	受付方法	当方採取		
採取日	平成 23年 9月 27日	時刻	11時 54分		
天候	晴	温度	―		
検査期間	平成 23年 9月 27日 ～	平成 23年 9月 29日			
採取者	中村 健一				
試料名	日田天領水	外観	―	臭気	―
採取場所	大分県日田市中ノ島町647				

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

分析項目	単位	分析の結果	分析の方法
放射性ヨウ素（ヨウ素131）	Bq/kg	不検出	緊急時における食品の放射能測定ﾏﾆｭｱﾙ
放射性セシウム（セシウム134）	Bq/kg	不検出	緊急時における食品の放射能測定ﾏﾆｭｱﾙ
放射性セシウム（セシウム137）	Bq/kg	不検出	緊急時における食品の放射能測定ﾏﾆｭｱﾙ
放射性セシウム（合算値）	Bq/kg	不検出	緊急時における食品の放射能測定ﾏﾆｭｱﾙ
		―以下余白―	

備考	分析の結果は試料採取日の濃度に補正した値を示す。 外部委託分析機関：財団法人 九州環境管理協会 不検出とは検出下限値を下回った結果です。 1Bq(ﾍﾞｸﾚﾙ)…1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量